


	<b>INFORME DE AUDITORIA</b>	<b>PA1R3</b>
		Rev:02 30/06/07

<b>INFORME DE AUDITORIA N°: 01/17</b>	
<b>TIPO DE AUDITORIA:</b> Auditoria de proceso	<b>FECHA:</b> 20/01/17
<b>OBJETO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA:</b> El objeto de esta auditoría es comprobar que la fase 351 "Repaso de rosca", cumple con las características y especificaciones establecidas.	
<b>PARTICIPANTES:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Javier Navarro López (Auditor)</li> </ul>	
<b>RESUMEN DE LOS RESULTADOS:</b> Índice de confianza 100%	
<b>COMENTARIOS:</b>	
<b>PLAN DE ACCIONES:</b>	
<b>DOCUMENTACION UTILIZADA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PA1R2</li> <li>• PA1R3</li> <li>• Orden de fabricación: 160259</li> <li>• Instrucción de trabajo fase 351 "roscado" 93810138</li> <li>• Plan de control: 23287</li> <li>• Pauta de trabajo fase 351 93810138</li> <li>• Hoja de registro 9830, 9831</li> <li>• Estudio estadístico medida espesor pintura</li> <li>• Pauta de embalaje general</li> </ul>	
<b>FIRMA AUDITOR:</b> 	<b>FIRMA JEFE DPTO. AUDITADO:</b> 